
Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Algemene info uitvoering keuring

Algemeen APK

010	2	Beoordelen keuringsaspect niet mogelijk	nl07
011	2	Beoordelen afgedekt onderdeel niet mogelijk; niet gemeld	nl08
012	1	Tellerstand niet vermeld of 'GT' op APK-rapport	nl09
013	1	Tellerstand wijkt >500 km af t.o.v. voertuig	nl10
015	0	Tellerstand wijkt >500 km af, gewijzigd voor aankomst	nl12
999	0	iom keurmeester steekproefcontrolerapport niet ondertekent ivm Corona	nl13

Algemeen

Voertuiggegevens

021	2	Voertuig komt niet overeen met register (m.u.v. VIN)	5.*.1
022	2	Gasinstallatie (gedeeltelijk) aanwezig, niet in register	5.*.1

Kentekenplaat

027	1	Kentekenplaat afgeschermd	5.*.1
028	2	Kentekenplaat niet aanwezig	5.*.1
029	1	Kentekenplaat ondeugdelijk bevestigd	5.*.1
030	1	Kentekenplaat; letter/cijfers niet goed leesbaar	5.*.1
031	2	Voertuig niet voorzien van juiste kentekenplaten	5.*.1

Algemene bouwwijze

Chassis, carrosserie, frame

Roestschade

033	3	Roestschade; te veel dikteafname materiaal	5.*.3
034	4	Roestschade; > 50% dikteafname materiaal	5.*.3
035	4	Roestschade dorpel	5.*.3
036	4	Roestschade dragende delen en verankeringen	5.*.3
037	4	Roestschade hoofdbalk	5.*.3
038	3	Roestschade hulpbalk	5.*.3
039	3	Roestschade plaatdeel	5.*.3
040	4	Roestschade frame, voor- of achtervork	5.*.3
041	4	Roestschade subframe	5.*.3
042	3	Roestschade subframe bevestigingspunt	5.*.3
043	3	Roestschade wielkast	5.*.3

Roestschadereparatie

044	3	Roestschadereparatie ondeugdelijk	5.*.3
045	4	Roestschadereparatie ondeugdelijk, schade > 4 E	5.*.3

Toestand

046	3	Dragende delen misvormd of gescheurd	5.*.3
047	4	Dragende delen ernstig misvormd, gescheurd, gebroken	5.*.3
048	3	Dragende delen ondeugdelijk bevestigd	5.*.3
049	3	Dragende delen; één van meerdere bevestigingsmiddelen los	5.*.3
050	4	Dragende delen; bevestigingsmiddelen los	5.*.3
051	4	Hoofdbalk gescheurd	5.*.3
052	3	Hulpbalk gescheurd	5.*.3

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Bovenbouw

053	3	Bovenbouw ondeugdelijk bevestigd	5.*.4
054	4	Bovenbouw ondeugdelijk bevestigd, sterkte >50 % afgenomen	5.*.4
914	4	Roestschade bevestiging bovenbouw	5.*.4
055	3	Ondersteuning laadvloer/laadruimte ondeugdelijk	5.*.4
056	3	Boven-, op-, aanbouw ondeugdelijk bevestigd	5.*.4
057	3	Ondersteuning boven-, op-, aanbouw ondeugdelijk	5.*.4

Accu en bedrading AHW

058	2	Accu aanhangwagen ondeugdelijk bevestigd	5.*.5
059	2	Bedrading aanhangwagen niet goed geïsoleerd	5.*.5
060	2	Bedrading aanhangwagen ondeugdelijk bevestigd	5.*.5

Afmetingen en massa's

Afmetingen

067	1	Breedte van het voertuig meer dan toegestaan	5.*.6
068	1	Hoogte van het voertuig meer dan toegestaan	5.*.6
069	1	Kopstraal oplegger meer dan toegestaan	5.*.6
070	1	Lengte van het voertuig meer dan toegestaan	5.*.6
982	1	Lengte hart koppeling - achterzijde oplegger meer dan toegestaan	5.*.6

Motor, brandstofsysteem en milieu

Brandstofsysteem

076	3	Brandstofleidingen gescheurd	5.*.9
077	3	Brandstoflekkage	5.*.9
078	4	Brandstoflekkage; ernstig	5.*.9
079	4	Brandstofsysteem onveilig	5.*.9
080	5	Brandstofsysteem in ernstige mate onveilig	5.*.9
082	3	Onderdeel brandstofsysteem ondeugdelijk bevestigd	5.*.9
083	2	Tankdop (passende) ontbreekt	5.*.9

LPG-installatie

LPG tank

090	3	LPG-tank heeft deuk(en)	5.*.10
091	3	LPG-tank in motorruimte	5.*.10
092	3	LPG-tank niet permanent aangebracht	5.*.10
093	4	LPG-tank vertoont overmatige corrosie	5.*.10

LPG overige

094	2	Andere verbruikers op LPG-installatie aangesloten	5.*.10
095	3	Gasdichte behuizing LPG mondt niet uit in buitenlucht	5.*.10
096	3	Gasdichte behuizing LPG ontbreekt of ondeugdelijk	5.*.10
097	3	Gasvoerende slangen LPG zichtbaar beschadigd	5.*.10
098	3	Leidingen LPG geknikt of door corrosie aangetast	5.*.10
099	4	LPG- lekkage	5.*.10
100	3	LPG- onderdeel vertoont overmatige corrosie	5.*.10
101	2	Vulaansluiting LPG niet voorzien van stofkap	5.*.10
102	2	Vulaansluiting LPG onjuist geplaatst	5.*.10

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

CNG-, LNG-, en waterstofinstallatie

CNG- / LNG- tank

103	3	CNG-/LNG- tank heeft deuk(en)	5.*.10a
104	3	CNG-/LNG- tank in motorruimte	5.*.10a
105	3	CNG-/LNG- tank niet permanent aangebracht	5.*.10a

CNG / LNG overig

106	2	Andere verbruikers op CNG-/LNG- installatie aangesloten	5.*.10a
108	3	Gasvoerende slangen CNG/LNG zichtbaar beschadigd	5.*.10a
109	3	Leidingen of gasvoerende slangen CNG/LNG geknikt	5.*.10a
111	4	Overmatige corrosie/ernstige beschadigingen CNG-/ LNG- onderdelen	5.*.10a
112	2	Vulaansluiting CNG/LNG niet voorzien van stofkap	5.*.10a
423	2	Vulaansluiting CNG/LNG onjuist geplaatst	5.*.10a
424	3	Gasdichte behuizing CNG/LNG mondt niet uit in buitenlucht	5.*.10a
425	3	Gasdichte behuizing CNG / LNG ontbreekt of ondeugdelijk	5.*.10a

Waterstoftank

599	3	Waterstoftank heeft deuk(en)	5.*.10b
905	3	Waterstoftank in motorruimte	5.*.10b

Waterstof overig

906	3	Gasvoerende slangen waterstof zichtbaar beschadigd	5.*.10b
907	3	Leidingen of gasvoerende slangen waterstof geknikt	5.*.10b
908	4	Overmatige corrosie/ernstige beschadigingen waterstofonderdelen	5.*.10b
909	2	Vulaansluiting waterstof niet voorzien van stofkap	5.*.10b
910	2	Vulaansluiting waterstof onjuist geplaatst	5.*.10b
911	3	Gasdichte behuizing waterstof mondt niet uit in buitenlucht	5.*.10b
912	3	Gasdichte behuizing waterstof ontbreekt of ondeugdelijk	5.*.10b
913	1	Sticker waterstof voldoet niet aan voorschriften	5.*.10b

Geluid en milieu

113	2	Geluidsniveau hoger dan toegestaan	5.*.11
115	3	Uitlaatsysteem niet gasdicht	5.*.11
117	3	Uitlaatsysteem ondeugdelijk bevestigd	5.*.11
119	1	Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen	5.*.11a

Emissies (elektrische ontsteking)

122	2	CO meer dan wettelijk toegestaan	5.*.11
123	3	CO > 2x wettelijk toegestaan	5.*.11
124	2	Emissiebestrijdingssysteem niet compleet	5.*.11
128	3	Lambdawaarde wijkt af	5.*.11
129	2	Voorgeschreven toerental niet in te stellen of wijkt af	5.*.11

Emissies (compressie ontsteking)

138	3	Absorptiecoëfficiënt te hoog	5.*.11
139	2	Absorptiecoëfficiënt \leq 100 % te hoog	5.*.11
140	3	Roetfilter niet aanwezig of duidelijk defect	5.*.11
144	2	Voorgeschreven toerental niet in te stellen of wijkt af	5.*.11

Accu en bedrading

145	2	Accu ondeugdelijk bevestigd	5.*.12
146	2	Bedrading niet goed geïsoleerd	5.*.12
147	2	Bedrading ondeugdelijk bevestigd	5.*.12

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Onderdelen elektrische aandrijflijn

148	2	Elektrische aandrijflijn niet goed afgeschermd	5.*.12a
149	5	Gevaarlijke situatie, elektrische aandrijflijn beschadigd	5.*.12a
150	2	Onderdeel elektrische aandrijflijn beschadigd	5.*.12a
151	2	Onderdeel elektrische aandrijflijn niet goed geïsoleerd	5.*.12a
152	2	Onderdeel elektrische aandrijflijn ondeugdelijk	5.*.12a
153	3	Onderdeel elektrische aandrijflijn ondeugdelijk bevestigd	5.*.12a
154	3	Onderdeel elektrische aandrijflijn vertoont lekkage	5.*.12a

Motorsteunen

155	3	Motorsteunen ondeugdelijk bevestigd	5.*.13
156	2	Motorsteunbout, -moer ondeugdelijk bevestigd	5.*.13
157	3	Motorsteun ernstig beschadigd	5.*.13
158	3	Motorsteunrubber doorgescheurd /vulkanisatie geheel los	5.*.13

Krachtoverbrenging

Snelheidsmeter

167	1	Snelheidsmeter ontbreekt	5.*.15
-----	---	--------------------------	--------

Controle apparaat

168	2	Bandomtrek volgens installatieplaatje onjuist	5.*.15
169	1	Geldigheidsduur tachograaf verstreken	5.*.15
170	2	Installatieplaatje tachograaf niet volgens voorschriften	5.*.15
171	1	Verzegeling tachograaf niet intact of ontbreekt	5.*.15

Snelheidsbegrenzer

172	1	Installatieplaatje snelheidsbegrenzer niet volgens voorschrift	5.*.15
173	1	Snelheidsbegrenzer niet aanwezig	5.*.15
174	1	Verzegeling snelheidsbegrenzer niet intact of ontbreekt	5.*.15

Overbrenging (aandrijving)

175	3	Aandrijving ondeugdelijk	5.*.16
176	3	Bevestiging aandrijving ondeugdelijk	5.*.16
177	2	Stofhoes aandrijfphas ondeugdelijk bevestigd	5.*.16
178	2	Stofhoes aandrijfphas beschadigd en dicht niet af	5.*.16
991	2	Niet voorzien van achteruitrijrichting	5.*.14

Assen

Assen

179	4	As of wielgeleidingselement ondeugdelijk	5.*.18
180	4	As of wielgeleidingselement ondeugdelijk bevestigd	5.*.18
181	4	Doorgeroest wielgeleidingselement gerepareerd	5.*.18
182	4	Roestschade as, wielgeleidingselement of reactiestang	5.*.18
183	3	Veerstrop as zit los	5.*.18

Fusee en stofhoes

184	3	Draaipunt onafhankelijke wielophanging te veel speling	5.*.19
185	4	Fusee(kogel) ondeugdelijk bevestigd	5.*.19
186	4	Fusee(kogel) te veel speling	5.*.19
187	4	Fuseekogel of fuseekogelhuis vertoont corrosie	5.*.19
188	2	Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af	5.*.19

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

189	2	Stofhoes fuseekogel ondeugdelijk bevestigd	5.*.19
Wiellagers			
190	3	Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar	5.*.20
191	3	Wiellager te veel speling	5.*.20
Wielbasis			
192	2	Verschil wielbasis tussen links-rechts te groot	5.*.21
Wieluitlijning			
194	2	Verschil recht of kruislings te groot	5.*.22
Wielen en velgen			
195	4	Wiel of velg ondeugdelijk bevestigd	5.*.24
196	2	Eén wielbout/-moer ondeugdelijk (bevestigd)	5.*.24
197	3	Wiel of velg ondeugdelijk	5.*.24
198	4	Wiel of velg ernstig beschadigd, vervormd of gecorrodeerd	5.*.24
Wielnaaf			
199	4	Wielnaaf ondeugdelijk bevestigd	5.*.25
Stabilisatoren			
200	3	Stabilisator ondeugdelijk bevestigd, gebroken of gescheurd	5.*.26
262	3	Waarschuwingsinrichting stabiliteitscontrolesysteem geeft defect aan	5.*.26

Ophanging

Banden

Beschadiging en profieldiepte			
203	2	Band beschadigd	5.*.27
204	3	Band ernstig beschadigd	5.*.27
205	2	Band onvoldoende profiel	5.*.27
206	3	Band onvoldoende profiel (< 1,4 mm)	5.*.27
207	3	Band vertoont uitstulping(en)	5.*.27
992	3	Band bevat uitstekend metalen element	5.*.27
Bandenspanning			
208	2	Bandenspanning niet op juiste waarde (> 0,5 bar afwijking)	5.*.27
209	2	Bandenspanning op één as niet gelijk (> 0,5 bar verschil)	5.*.27
212	2	Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft defect aan	5.*.27
Overige			
213	3	Montage band niet volgens voorschriften	5.*.27
214	4	Band is onterecht nageprofileerd	5.*.27
215	2	Banden op één as niet voorzien van dezelfde maataanduiding	5.*.27
216	2	Loadindex band kleiner dan maximum aslast	5.*.27
217	2	Loadindex band niet vast te stellen	5.*.27
218	3	Nood- of reservewiel gemonteerd	5.*.27
Veersysteem			
Roest			
220	4	Doorgeroeste veerschotel gerepareerd	5.*.28
221	4	Roestschade onderdeel veersysteem	5.*.28
222	4	Roestschade veerschotel	5.*.28

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Breuk of scheur

224	3	Veer gebroken of gescheurd	5.*.28
223	4	Veer gebroken/gescheurd/kans op vervolgschade of losraken	5.*.28
225	3	Veerschotel, -hand gescheurd	5.*.28

Toestand

226	3	Onderdeel veersysteem ondeugdelijk (bevestigd)	5.*.28
227	3	Veerbevestiging ondeugdelijk	5.*.28
228	4	Veerbevestiging ondeugdelijk/kans op vervolgschade/losraken	5.*.28
229	3	Veerhand beschadigd	5.*.28
230	3	Werking veersysteem ondeugdelijk	5.*.28

Gasveersysteem

231	4	Ernstige luchtlekkage gasveersysteem	5.*.28
232	3	Gasveerbevestiging ondeugdelijk	5.*.28
233	4	Gasveerbevestiging ondeugdelijk/kans op vervolgschade/losraken	5.*.28
234	3	Koordlagen van luchtveerbalg beschadigd	5.*.28
235	4	Onderdeel gasveersysteem ondeugdelijk (bevestigd)	5.*.28
236	3	Roetschade onderdeel gasveersysteem	5.*.28
237	3	Veerschotel, -hand gasveersysteem gescheurd	5.*.28
238	3	Werking gasveersysteem ondeugdelijk	5.*.28

Schokdempers

239	3	Schokdemper ondeugdelijk bevestigd	5.*.28
240	4	Schokdemper niet aanwezig	5.*.28
241	3	Schokdemper werkt niet (goed)	5.*.28

Stuurinrichting

Algemeen

Bevestiging en toestand

242	4	Onderdeel stuurinrichting ondeugdelijk bevestigd	5.*.29
243	3	Eén van meerdere bevestigingsbouten/-moeren stuurinrichting los	5.*.29
244	4	Flexibele koppeling gescheurd / vulkanisatie los	5.*.29
245	3	Onderdeel stuurinrichting vervormd	5.*.29
246	4	Onderdeel stuurinrichting ernstig vervormd	5.*.29
247	4	Onderdeel stuurinrichting gebroken of gescheurd	5.*.29
248	3	Onderdeel stuurinrichting niet geborgd	5.*.29
249	4	Stuurkogel(huis) door corrosie aangetast	5.*.29

Stofhoezen

250	2	Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af	5.*.29
251	2	Stofhoes stuurinrichting ondeugdelijk bevestigd	5.*.29

Werking

252	3	Band of wiel loopt aan in uiterste stuurstand	5.*.29
253	3	Weerstand bij draaiing stuurwiel voelbaar	5.*.29
254	4	Wielen reageren niet goed op draaiing stuurwiel	5.*.29

Stuurbekrachtiging, -bekrachtiger

255	3	Onderdeel stuurbekrachtiger; ernstige lekkage	5.*.29
256	3	Slang stuurbekrachtiger beschadigd	5.*.29
257	3	Slang stuurbekrachtiger raakt bewegend deel	5.*.29

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

258	3	Stuurbekrachtiger functioneert niet (goed)	5.*.29
263	3	Waarschuwinginrichting elektronische stuurbevestiging geeft defect aan	5.*.29

Speling

259	4	Stuurkogel te veel speling	5.*.29
260	5	Stuurkogel te veel speling, kans op losraken	5.*.29
261	4	Verbinding stangenstelsel stuurinrichting te veel speling	5.*.29
980	4	Stuurkoppeling vertoont speling	5.*.29

Hydraulisch besturingssysteem

264	4	Gestuurde wielen reageren niet goed op trekkend voertuig	5.*.29
265	4	Hydraulisch besturingssysteem lekt	5.*.29
266	4	Slang besturingssysteem beschadigd	5.*.29
267	3	Slang besturingssysteem raakt bewegend deel	5.*.29

Voorvork en balhoofdlagering

268	3	Balhoofdlagering zichtbare speling	5.*.30
269	3	Voorvork heeft zwaar punt bij verdraaien	5.*.30

Draaikrans

270	4	Draaikrans ondeugdelijk bevestigd of geborgd	5.*.30
271	4	Draaikransdelen ingesleten / te veel speling	5.*.30
272	2	Eén draaikransbout los	5.*.30
273	3	Roestschade ondersteuningsprofielen draaikrans	5.*.30
274	4	Roestschade > 50 % van ondersteuningsprofiel draaikrans	5.*.30

Reminrichting

Toestand reminrichting

Algemene toestand

277	3	Borging remonderdelen ontbreekt	5.*.31
278	4	Hoofdcilinder werkt niet juist/zit los, rem werkt nog	5.*.31
279	4	Hoofdcilinder zit los	5.*.31
280	4	Onderdeel reminrichting beschadigd, gescheurd of gebroken	5.*.31
281	4	Onderdeel reminrichting niet juist bevestigd	5.*.31
282	4	Onderdeel reminrichting ondeugdelijk bevestigd	5.*.31
283	4	Remonderdelen te veel gecorrodeerd	5.*.31
284	2	Rempedaal niet stroef	5.*.31
993	3	Koppeling tussen linker en rechter rempedaal ontbreekt	5.*.31

Bewegingsvrijheid

285	3	Bewegingsmogelijkheden remonderdeel beperkt	5.*.31
286	3	Bewegingsmogelijkheden parkeerrem beperkt	5.*.31
287	4	Draaipunt van bedrijfsrem of handrem zit te strak.	5.*.31
288	3	Rempedaalslag beperkt	5.*.31
289	4	Schijf-, trommelrem loopt niet vrij	5.*.31
290	3	Schijf-, trommelrem loopt onvoldoende vrij	5.*.31

Compressor en drukregelaar

291	3	Compressor niet goed bevestigd	5.*.31
292	4	Compressor werkt niet goed	5.*.31
293	4	Drukregelaar treedt niet tijdig in werking	5.*.31

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

		Lekkage	
295	3	Luchtlekkage reminrichting	5.*.31
294	4	Ernstige luchtlekkage reminrichting	5.*.31
296	5	Ernstige remvloeistoflekkage reminrichting	5.*.31
297	4	Remvloeistoflekkage reminrichting	5.*.31
298	4	Luchtlekkage; systeemfunctionaliteit aangetast.	5.*.31
		Rembekrachtiger, remkrachtregelaar	
299	3	Rembekrachtiger werkt niet goed	5.*.31
300	4	Rembekrachtiger werkt niet	5.*.31
301	3	Remkrachtregelaar werkt niet goed	5.*.31
302	4	Remkrachtregelaar werkt niet	5.*.31
		Leidingen en slangen	
303	4	Remleiding ernstig beschadigd	5.*.31
915	3	Remleiding beschadigd	5.*.31
304	4	Remleiding ernstig gecorrodeerd	5.*.31
916	3	Remleiding door corrosie aangetast	5.*.31
305	4	Remleiding, dreigend gevaar voor defecten en breuken	5.*.31
306	3	Kunststof remleiding geknikt	5.*.31
307	3	Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar	5.*.31
308	4	Remslang ernstig beschadigd, wapeningsmateriaal beschadigd	5.*.31
309	3	Remslang ernstig misvormd	5.*.31
310	3	Remslang schuurt langs enig deel	5.*.31
		Remvoering, -trommel, -schijf	
311	4	Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schijf	5.*.31
312	4	Remschijf ernstig gecorrodeerd	5.*.31
313	4	Remschijf vertoont slijtage met kans op breuk	5.*.31
		Remkabels	
314	3	Rem- of parkeerremkabel / buitenkabel ondeugdelijk	5.*.31
315	4	Rem- of parkeerremkabel gebroken	5.*.31
		Remcilinders	
316	4	Remcilinder defect/ondeugdelijk/kans op scheuren	5.*.31
317	4	Remcilinder vertoont te veel corrosie.	5.*.31
318	4	Remcilinder zit los of is niet goed gemonteerd.	5.*.31
319	2	Stofhoezen remcilinders niet aanwezig	5.*.31
320	2	Stofhoezen remcilinders ernstig beschadigd	5.*.31
		ABS / EBS	
321	3	Waarschuwinginrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan	5.*.31
505	3	Waarschuwinginrichting elektronisch remsysteem geeft defect aan	5.*.31
322	3	Onderdeel van antiblokkeersysteem beschadigd/gescheurd/gebroken	5.*.31
323	3	Onderdelen antiblokkeersysteem door corrosie aangetast	5.*.31
324	3	Onderdelen antiblokkeersysteem ondeugdelijk bevestigd	5.*.31
325	3	Wielsnelheidssensoren ontbreken/beschadigd/ondeugdelijk	5.*.31
994	4	Verplicht ABS-systeem ontbreekt	5.*.31
		Remvloeistofreservoir	
328	3	Onvoldoende remvloeistof in reservoir	5.*.32
327	4	Geen remvloeistof in reservoir	5.*.32
329	3	Remvloeistofreservoir zit los of onjuist gemonteerd	5.*.31

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

326	1	Passende dop van remvloeistofreservoir ontbreekt	5.*.32
Drukluchtsysteem			
Onderdelen en werking			
330	3	Drukreservoirs ondeugdelijk, beschadigd, verroest of lek	5.*.35
331	3	Drukmeetpunt ontbreekt of defect	5.*.35
332	4	Meerkringsbeveiligingsventiel werkt niet goed	5.*.35
333	3	Ontwateringsventiel op reservoir werkt niet goed	5.*.35
334	4	Voertuig niet voorzien van automatische remstellers	5.*.31
335	3	Waarschuwinginrichting drukluchtsysteem werkt niet goed	5.*.33
336	3	Waarschuwinginrichting veerrem werkt niet goed	5.*.34
Drukluhtremkrachtregelaar			
337	3	Afstelplaat remkrachtregelaar onleesbaar/ontbreekt	5.*.35
338	3	Afstelling remkrachtregelaar wijkt af	5.*.35
339	4	Afstelling remkrachtregelaar wijkt af ($\geq 2,0$ bar)	5.*.35
340	4	Remkrachtregelaar ontbreekt, plaat aanwezig	5.*.35
341	4	Remkrachtregelaar werkt niet	5.*.35
342	3	Remkrachtregelaar werkt niet goed, volgens afstelplaat afgesteld	5.*.35
Slag drukluhtremcilinder			
343	4	Slag remcilinder is beperkt door enig deel	5.*.36
344	4	Vrije slag remcilinder te groot	5.*.36
Drukluhtaansluiting voor AHW			
345	4	Automatische afsluiters ontbreken of werken niet goed	5.*.37
346	3	Druk in voorraad-/commandoleiding wijkt af	5.*.37
347	4	Druk in voorraad-/commandoleiding wijkt af ($\geq 0,5$ bar)	5.*.37
348	2	Eenleidingremsysteem niet toegestaan	5.*.37
349	2	Extra rembediening voor rem aanhangwagen niet toegestaan	5.*.37
350	2	Handafsluiter commando-/voorraadleiding niet toegestaan	5.*.37
Remvertraging bedrijfsrem			
351	3	Remvertraging bedrijfsrem onvoldoende ($< 100\% \geq 95\%$ awet)	5.*.38
352	4	Remvertraging bedrijfsrem onvoldoende ($< 95\% \geq 90\%$ awet)	5.*.38
353	4	Remvertraging bedrijfsrem onvoldoende ($< 90\% \geq 50\%$ awet)	5.*.38
354	5	Remvertraging bedrijfsrem slecht ($< 50\%$ awet)	5.*.38
Remvertraging / werking parkeerrem			
355	3	Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoende	5.*.39
356	3	Bedieningsorgaan parkeerrem niet vergrendelbaar	5.*.39
357	3	Parkeerrem werkt niet op 2 wielen	5.*.39
364	4	Parkeerrem ontbreekt op een niet hefbare as	5.*.39
917	3	Bediening elektrische parkeerrem werkt niet (goed)	5.*.39
Remwerking en remverschil			
Bedrijfsrem			
358	4	Bedrijfsrem werkt niet op alle wielen	5.*.38
359	4	Eén wiel remt niet	5.*.38
360	5	Eén wiel van bestuurbare as remt niet	5.*.38
361	3	Remverschil op één as te groot	5.*.38
362	4	Remverschil op één as te groot, $> 50\%$	5.*.38
363	4	Voertuig breekt uit door verschil in remwerking	5.*.38

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Aanhangwagen

365	4	Losbreekreminrichting aanhangwagen werkt niet goed	5.*.40
366	3	Losknop werkt niet goed	5.*.40
367	4	Losknop werkt niet of blijft in stand lossen staan	5.*.40
368	4	Reminrichting komt niet automatisch in bedrijfstoestand	5.*.40
369	4	Vastzetinrichting ontbreekt of werkt niet	5.*.39
370	4	Hefas zakt niet na activering vastzetinrichting	5.*.39
371	3	Vastzetinrichting werkt niet goed	5.*.39

Carrosserie

Deuren, kleppen, motorkap

Openen en sluiten

373	3	Deur niet op normale wijze te openen	5.*.41
374	2	Deur of laadbakklep van laadruimte sluit niet goed	5.*.41
375	3	Deur sluit niet goed	5.*.41

Roestschade

376	3	Roestschade scharnierbevestiging van deur	5.*.41
377	3	Roestschade scharnierbevestiging motorkap, kofferdeksel	5.*.41
378	4	Ernstige roestschade scharnierbevestiging van deur	5.*.41
379	4	Ernstige roestschade scharnierbevestiging motorkap of kofferdeksel	5.*.41
380	3	Roestschade deurstijl, scharnier, slot	5.*.41

Bevestiging en toestand

381	3	Eén van meerdere bevestigingsmiddelen zit los/ontbreekt	5.*.41
382	2	Bevestiging slot/scharnier deur/motorkap/kofferdeksel ondeugdelijk	5.*.41
383	3	Slot of scharnier(en) van motorkap en kofferdeksel ondeugdelijk	5.*.41

Ruiten

384	3	Beschadiging of verkleuring achterruit	5.*.42
385	2	Ruit beschadigd of verkleurd	5.*.42
386	4	Voorruit ernstig beschadigd in directe gezichtsveld	5.*.42
387	3	Voorruit beschadigd indirecte of directe gezichtsveld	5.*.42
995	3	Ruit ernstig beschadigd	5.*.42

Ruitenwisser en sproeier

388	3	Ruitenwisserinstallatie werkt niet	5.*.43
389	2	Ruitenwisserinstallatie werkt niet goed	5.*.43
390	3	Ruitenwisserinstallatie ontbreekt	5.*.43
391	3	Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht	5.*.43
392	2	Ruitensproeierinstallatie werkt niet	5.*.43
393	1	Ruitensproeierinstallatie werkt niet goed	5.*.43
394	3	Ruitensproeierinstallatie ontbreekt	5.*.43

Ontdooiing en ontwaseming

395	2	Voorruitontdooiing en ontwaseming werkt niet	5.*.44
396	1	Voorruitontdooiing en ontwaseming werkt niet goed	5.*.44
397	3	Voorruitontdooiing en ontwaseming ontbreekt	5.*.44

Spiegels

398	4	Spiegel of gezichtsveldverbeterende voorziening ontbreekt	5.*.45
399	3	Gezichtsveldverbeterende voorziening werkt niet (goed)	5.*.45

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

400	3	Spiegel ondeugdelijk bevestigd	5.*.45
401	3	Spiegelglas beschadigd of verweerd	5.*.45
402	3	Trottoirspiegel niet juist gemonteerd	5.*.45
975	3	Camera-monitorsysteem werkt niet (goed)	5.*.45
976	3	Camera-monitorsysteem ondeugdelijk bevestigd	5.*.45

Bestuurderszitplaats

403	3	Bestuurderszitplaats of -rugleuning ondeugdelijk bevestigd	5.*.46
404	2	Eén van meerdere bevestigingsmiddelen van bestuurderszitplaats los	5.*.46
405	3	Roestschade bevestiging bestuurderszitplaats	5.*.46
406	2	Verstelinrichting bestuurderszitplaats of -rugleuning niet aanwezig	5.*.46
407	4	Verstelinrichting bestuurderszitplaats of -rugleuning vergrendeld niet	5.*.46
977	3	Ontgrendeling rugleuning werkt niet (goed)	5.*.46

Overige zitplaatsen

408	2	Zitplaats of rugleuning ondeugdelijk bevestigd	5.*.46
409	2	Eén van meerdere bevestigingsmiddelen van zitplaats los	5.*.46
410	3	Roestschade bevestiging zitplaats	5.*.46
411	2	Verstelinrichting zitplaats of rugleuning niet aanwezig	5.*.46
412	2	Verstelinrichting zitplaats of rugleuning vergrendeld niet	5.*.46
413	2	Voertuig voorzien van zijdelings gerichte zitplaatsen	5.*.46
978	3	Ontgrendeling rugleuning werkt niet (goed)	5.*.46

Bescherming inzittenden

Gordels

414	3	Gordel beschadigd	5.*.47
415	4	Gordel ernstig beschadigd	5.*.47
416	4	Gordelsluiting weigert soms	5.*.47
417	4	Gordelsluiting werkt niet	5.*.47
418	4	Gordel ondeugdelijk bevestigd	5.*.47
419	4	Blokking gordel werkt niet (goed)	5.*.47
420	4	Oprolmechanisme gordel werkt niet goed	5.*.47
421	4	Oprolmechanisme gordel werkt niet	5.*.47
422	4	Verplichte gordel ontbreekt	5.*.47

Airbag, gordelspanner

426	3	Waarschuwinginrichting gordelsysteem geeft defect aan	5.*.47
427	3	Waarschuwinginrichting airbagsysteem geeft defect aan	5.*.47

Uitwendige veiligheid

Wielafscherming

428	2	Wiel of band loopt aan	5.*.48
429	2	Wiel of band niet goed afgeschermd	5.*.48
430	3	Wielafscherming ontbreekt	5.*.48
431	3	Opspatafscherming ontbreekt	5.*.48
979	2	Opspatafscherming niet volgens voorschrift	5.*.48

Zijdelingse afscherming

432	3	Zijdelingse afscherming ontbreekt	5.*.48
433	2	Zijdelingse afscherming niet volgens voorschriften	5.*.48

Delen aan de buitenzijde

434	3	Gevaar losraken deel aan buitenzijde	5.*.48
435	3	Scherpe delen aan buitenzijde	5.*.48

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Stootbalk

436	2	Afmeting of plaats stootbalk onjuist	5.*.49
437	4	Ernstig functieverlies > 25% van stootbalk/ -bevestiging	5.*.49
438	3	Functieverlies van stootbalk/ -bevestiging	5.*.49
439	3	Stootbalk naar achteren omgebogen	5.*.49
440	3	Stootbalk ondeugdelijk	5.*.49
441	4	Stootbalk ontbreekt	5.*.49
Frontbeschermingsinrichting			
442	2	Frontbeschermingsinrichting niet goedgekeurd	5.*.50

Lichten

Achterlichten

Toestand en werking

469	3	Achterlicht afgeschermd	5.*.55
470	3	Achterlicht glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijderd	5.*.55
471	2	Achterlicht glas gerepareerd of bewerkt	5.*.55
472	3	Achterlicht lichtoppervlak > 25% afgenomen	5.*.55
473	3	Achterlicht ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
474	2	Achterlicht schakelaar ondeugdelijk	5.*.55
475	3	Achterlicht werkt niet (goed)	5.*.55

Kleur en plaatsing

476	3	Achterlicht; aantal niet juist volgens voorschriften	5.*.51
477	3	Achterlicht; asymmetrische plaatsing t.o.v. midden	5.*.55
478	3	Achterlicht kleur wijkt af of niet toegestaan	5.*.53
479	3	Achterlicht niet juist aangebracht	5.*.61
480	3	Achterlicht niet van gelijke grootte/sterkte/kleur	5.*.55
481	3	Achterlicht ontbreekt	5.*.51

Achteruitrijlichten

Toestand en werking

482	1	Achteruitrijlicht afgeschermd	5.*.55
483	1	Achteruitrijlicht glas gerepareerd, bewerkt of verwijderd	5.*.55
484	1	Achteruitrijlicht lichtoppervlak >25% afgenomen	5.*.55
485	1	Achteruitrijlichten ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
486	1	Achteruitrijlichten schakelaar ondeugdelijk	5.*.55
487	1	Achteruitrijlicht werkt niet (goed)	5.*.55

Kleur en plaatsing

488	1	Achteruitrijlicht; aantal niet juist volgens voorschriften	5.*.51
489	1	Achteruitrijlichten asymmetrische plaatsing t.o.v. het midden	5.*.55
490	1	Achteruitrijlicht kleur wijkt af of niet toegestaan	5.*.53
491	1	Achteruitrijlichten niet van gelijke grootte/sterkte/kleur	5.*.55
492	1	Achteruitrijlicht ontbreekt	5.*.51

Kentekenplaatverlichting

493	1	Kentekenplaatverlichting kleur wijkt af/niet toegestaan	5.*.53
494	1	Kentekenplaatverlichting ondeugdelijk (bevestigd)	5.*.55
495	1	Kentekenplaatverlichting straalt licht naar achter	5.*.53
496	1	Kentekenplaatverlichting niet volgens voorschriften	5.*.51

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

497	1	Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt	5.*.55
983	1	Kentekenplaatverlichting glas gerepareerd, bewerkt of verwijderd	5.*.55

Koplampen, dim-, grootlicht

Toestand

498	3	Dim-, grootlicht afgeschermd	5.*.55
499	3	Dim-, grootlicht; glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijderd	5.*.55
500	2	Dim-, grootlicht; glas gerepareerd of bewerkt	5.*.55
501	3	Dim-, grootlicht; lichtoppervlak >25% afgenomen	5.*.55
502	3	Dim-, grootlicht ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
503	2	Dim-, grootlicht; schakelaar ondeugdelijk	5.*.55
504	2	Grootlicht optisch signaal ontbreekt of defect	5.*.62

Werking

507	3	Dim-, grootlicht werkt niet (goed)	5.*.55
508	3	Gasontladingsdimlichten gaan uit bij inschakelen groot licht	5.*.51
509	2	Inrichting voor aanpassing dimlichtafstelling werkt niet (goed)	5.*.55

Kleur en plaatsing

510	3	Dimlicht niet juist aangebracht	5.*.61
511	2	Dim-, grootlicht; aantal niet juist volgens voorschriften	5.*.51
512	3	Dim-, grootlicht; asymmetrische plaatsing t.o.v. midden	5.*.55
513	2	Dim-, grootlicht; kleur wijkt af of niet toegestaan	5.*.53
514	3	Dim-, grootlicht niet van gelijke grootte/sterkte/kleur	5.*.55
515	4	Dim-, grootlicht ontbreekt	5.*.51

Afstelling en lichtbeeld

516	3	Dimlicht onjuist afgesteld	5.*.56
518	3	Dimlicht verblindend, boven de nullijn	5.*.56
520	3	Koplamp met afwijkend lichtbeeld onjuist afgesteld	5.*.56
522	3	Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk	5.*.56
524	3	Lichtbeeld dimlicht onjuist	5.*.56

Mistachterlichten

Toestand en werking

525	2	Mistachterlicht afgeschermd	5.*.55
526	2	Mistachterlicht optisch signaal ontbreekt of defect	5.*.62
527	3	Mistachterlicht glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijderd	5.*.55
528	2	Mistachterlicht glas gerepareerd of bewerkt	5.*.55
529	3	Mistachterlicht lichtoppervlak >25% afgenomen	5.*.55
530	3	Mistachterlicht ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
531	2	Mistachterlichten schakelaar ondeugdelijk	5.*.55
532	3	Mistachterlicht werkt niet (goed)	5.*.55

Kleur en plaatsing

533	2	Mistachterlichten; aantal niet juist volgens voorschriften	5.*.51
534	2	Mistachterlicht asymmetrische plaatsing t.o.v. midden	5.*.55
535	3	Mistachterlicht kleur wijkt af/niet toegestaan	5.*.53
536	2	Mistachterlicht niet van gelijke grootte/sterkte/kleur	5.*.55
537	3	Mistachterlicht ontbreekt	5.*.51

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Reflectie

Reflectoren

538	2	Retroreflectoren asymmetrische plaatsing t.o.v. midden	5.*.55
539	3	Retroreflector(en) afgeschermd	5.*.55
540	3	Retroreflector ontbreekt	5.*.51
541	3	Retroreflector ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
542	2	Retroreflector vertoont gebrek	5.*.55
543	3	Kleur retroreflector wijkt af of niet toegestaan	5.*.51
544	2	Retroreflector niet juist aangebracht	5.*.61
545	2	Retroreflector (zijkant) niet juist aangebracht	5.*.51
546	2	Retroreflector (zijkant) aantal niet volgens voorschriften	5.*.51

Lijn- en contourmarkering

547	2	Lijnmarkering niet volgens voorschriften	5.*.51
548	2	Lijnmarkering ontbreekt	5.*.51

Remlichten

Toestand en werking

549	3	Remlicht afgeschermd	5.*.55
550	3	Remlicht glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijderd	5.*.55
551	2	Remlicht glas gerepareerd of bewerkt	5.*.55
552	3	Remlicht lichtoppervlak >25% afgenomen	5.*.55
553	3	Remlicht ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
554	2	Remlicht schakelaar ondeugdelijk	5.*.55
555	4	Remlichten (alle) werken niet	5.*.55
556	3	Remlicht werkt niet (goed)	5.*.55

Kleur en plaatsing

558	2	Remlichten; aantal niet juist volgens voorschriften	5.*.51
559	3	Remlichten asymmetrische plaatsing t.o.v. midden	5.*.55
560	3	Remlicht kleur wijkt af of niet toegestaan	5.*.53
561	2	Derde remlicht niet juist aangebracht	5.*.51
562	2	Remlichten niet van gelijke grootte/sterkte/kleur	5.*.55
563	3	Remlichten ontbreken	5.*.51

Richtingaanwijzers /waarschuwingsknipperlichten

Toestand en werking

564	3	Richtingaanwijzers afgeschermd	5.*.55
565	2	Richtingaanwijzers optisch of akoestisch signaal ontbreekt of defect	5.*.62
566	3	Richtingaanwijzers en glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijderd	5.*.55
567	2	Richtingaanwijzers glas gerepareerd of bewerkt	5.*.55
568	2	Richtingaanwijzers, lichtoppervlak >25% afgenomen	5.*.55
569	3	Richtingaanwijzers ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
570	2	Richtingaanwijzers schakelaar ondeugdelijk	5.*.55
571	4	Richtingaanwijzers werkt niet (goed)	5.*.55
572	3	Zijrichtingaanwijzer(s) werkt niet (goed)	5.*.55
573	2	Waarschuwingsknipperlichten werken niet (goed)	5.*.55

Kleur en plaatsing

574	2	Richtingaanwijzers; aantal niet juist volgens voorschriften	5.*.51
575	2	Richtingaanwijzers asymmetrische plaatsing t.o.v. midden	5.*.55

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

576	2	Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan	5.*.53
577	2	Richtingaanwijzer niet juist aangebracht	5.*.61
578	3	Richtingaanwijzers niet van gelijke grootte/sterkte/kleur	5.*.55
579	4	Richtingaanwijzers ontbreken	5.*.51
580	3	Zijrichtingaanwijzers niet zichtbaar	5.*.51
984	3	Zijrichtingaanwijzers glas gerepareerd, bewerkt of verwijderd	5.*.51

Stads- en (zij-)markeringslichten

581	2	Stadslicht kleur wijkt af of niet toegestaan	5.*.53
582	2	Stadslicht ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
583	2	Stadslicht niet volgens voorschriften	5.*.51
584	2	Stadslicht werkt niet (goed)	5.*.55
585	2	Stadslicht ontbreekt	5.*.51
985	2	Stadslicht afgeschermd	5.*.55
996	2	Extra stadslichten of staaklichten ontbreken	5.*.51
586	2	(Zij-)markeringslicht kleur wijkt af of niet toegestaan	5.*.53
587	2	(Zij-)markeringslicht ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
997	2	Breedtemarkering ontbreekt of voldoet niet aan de eisen	5.*.51
588	2	(Zij-)markeringslicht niet volgens voorschriften	5.*.51
589	2	(Zij-)markeringslicht werkt niet (goed)	5.*.55
590	2	(Zij-)markeringslichten ontbreken	5.*.51
986	2	(Zij-)markeringslichten glas gerepareerd, bewerkt of verwijderd	5.*.55
987	2	(Zij-)markeringslichten afgeschermd	5.*.55

Toegestane en niet toegestane lichten

Toegestane verlichting

591	2	Verlichting asymmetrisch t.o.v. het midden	5.*.59a
592	2	Verlichting; glas gerepareerd, bewerkt, beschadigd of verwijderd	5.*.59a
594	2	Verlichting; kleur niet volgens voorschriften	5.*.59
595	2	Verlichting ondeugdelijk bevestigd	5.*.59a
596	2	Verlichting niet van gelijke sterkte/grootte	5.*.59a
988	2	Verlichting niet juist aangebracht	5.*.61

Mistlichten voor

597	2	Mistlicht voor niet volgens voorschriften	5.*.59a
598	2	Mistlicht voor onjuist afgesteld	5.*.59b
989	2	Mistlicht voor optisch signaal ontbreekt of defect	5.*.62

Toegestane reflectie

602	2	Retroreflectie asymmetrisch t.o.v. het midden	5.*.59a
603	2	Retroreflectie kleur niet volgens voorschriften	5.*.59
604	2	Retroreflectie ondeugdelijk bevestigd	5.*.59a
605	2	Retroreflectie niet volgens voorschriften	5.*.59a
606	2	Contourmarkering niet volgens voorschriften	5.*.57
607	2	Lijnmarkering niet volgens voorschriften	5.*.57

Niet toegestaan

608	2	Lichten/objecten in voertuig stralen licht naar buitenzijde	5.*.65
609	2	Voertuig is voorzien van niet toegestane knipperende lichten	5.*.64
610	2	Voertuig voorzien van niet toegestane lichten	5.*.65
611	2	Voertuig voorzien van niet toegestane retroreflectoren	5.*.65

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Verbindingen

Koppelinrichting algemeen

Toestand

614	4	Koppelinrichting gescheurd/gebroken/vervormd	5.*.66
615	5	Achtertraverse gescheurd/gebroken/ vervormd	5.*.66
616	4	Koppeling raakt wegdek	5.*.66
617	4	Koppelinrichting overmatig gesleten	5.*.66
618	4	Losbreekinrichting en hulpkoppeling aanwezig aanhangwagen	5.*.66

Bevestiging

619	4	Koppelinrichting niet deugdelijk bevestigd	5.*.66
620	4	Achtertraverse niet deugdelijk bevestigd	5.*.66

Roestschade

621	4	Koppelinrichting door corrosie aangetast	5.*.66
622	3	Roestschade achtertraverse/profielen	5.*.66
623	4	Roestschade achtertraverse/profielen (>25%)	5.*.66
624	3	Roestschade trekdriehoek/trekboom/profielen	5.*.66
625	4	Roestschade trekdriehoek/trekboom/profielen (>25%)	5.*.66

Trek-driehoek

626	4	Trek-driehoek ernstig gescheurd/gebroken/overmatig gesleten	5.*.66
627	3	Trek-driehoek gescheurd	5.*.66
628	4	Trek-driehoek ondeugdelijk bevestigd/overmatige speling	5.*.66
629	4	Trek-driehoek te veel vervormd	5.*.66

Koppelingskogel

630	4	Koppelingskogel te veel gesleten	5.*.67
-----	---	----------------------------------	--------

Koppelingskogel

631	4	Koppelingskogel te veel gesleten (driewieler)	5.*.66
-----	---	---	--------

Vangmuilkoppeling

632	4	Axiale speling trekstang lagering in achterbalk	5.*.68
633	4	Radiale speling trekstang lagering in achterbalk	5.*.68
634	4	Bevestiging en borging trekstang ondeugdelijk/ontbreekt	5.*.68
635	4	Koppelingspen te veel gesleten	5.*.68
636	3	Onderste lagerbus zit los/bevestiging is uitgeslagen	5.*.68
637	3	Opwaartse speling pen te groot	5.*.68
638	3	Radiale speling in onderste bus te groot	5.*.68
639	4	Sluit- en borginrichting werkt niet goed	5.*.68
640	4	Sterkte of functioneren koppeling aangetast	5.*.68

Vangmuilkoppeling personenauto

641	4	Axiale speling trekstang lagering in achterbalk	5.*.67
642	4	Radiale speling trekstang lagering in achterbalk	5.*.67
643	4	Koppelingspen te veel gesleten	5.*.67
644	3	Onderste lagerbus zit los/bevestiging is uitgeslagen	5.*.67
645	3	Opwaartse speling pen te groot	5.*.67
646	3	Radiale speling in onderste bus te groot	5.*.67
647	4	Sluit- en borginrichting werkt niet goed	5.*.67
648	4	Sterkte of functioneren koppeling aangetast	5.*.67

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Trekoog aanhangwagen

649	4	Ingelast trekoogbus	5.*.68
650	5	Trekoog gescheurd/vervormd	5.*.68
651	5	Trekoog hersteld door lassen/oplassen	5.*.68
652	4	Trekoog te veel gesleten	5.*.68

Schotelkoppeling

Toestand

653	4	Koppelingsinrichting niet voorzien van borginrichting	5.*.69
654	4	Sluit-/borginrichting schotelkoppeling functioneert niet goed	5.*.69
655	3	Onvlakheid schotelkoppeling te groot	5.*.69
656	4	Speling sluitinrichting schotelkoppeling te groot	5.*.69

Bevestiging

657	4	Schotelkoppeling ondeugdelijk bevestigd	5.*.69
-----	---	---	--------

Opleggerkoppeling

Toestand

658	4	Koppelingspen te veel gesleten	5.*.69
659	4	Koppelingsplaat te veel gesleten	5.*.69
660	3	Koppelingsplaat beschadigd/vervormd	5.*.69

Bevestiging

661	4	Opleggerkoppeling ondeugdelijk bevestigd	5.*.69
662	3	Eén van meerdere bevestigingsbouten/moeren zitten los	5.*.69

Roestschade

663	3	Roestschade ondersteuningsprofielen opleggerkoppeling	5.*.69
664	4	Roestschade ondersteuningsprofielen opleggerkoppeling (>50%)	5.*.69

Bijzondere constructies

665	3	Extra koppeling aanhangwagen niet volgens voorschriften	5.*.70
666	5	Achtertraverse gescheurd/gebroken/ vervormd	5.*.70
667	4	Achtertraverse niet deugdelijk bevestigd	5.*.70
668	3	Roestschade achtertraverse/profielen	5.*.70
669	4	Roestschade achtertraverse/profielen (>25%)	5.*.70
671	4	Penkoppeling teveel gesleten	5.*.70

Diversen

Claxon en geluidsignaalinrichting

672	2	Geluidssignaalinrichting niet volgens voorschriften	5.*.71
673	2	Claxon werkt niet/ontbreekt	5.*.71
674	2	Claxon werkt niet goed	5.*.71
675	2	Toonhoogte claxon niet vast	5.*.71
506	2	Waarschuwingsinrichting eCall-boordsysteem geeft defect aan	5.*.71

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Eisen taxi

Inrichting

676	3	Aantal stoelen/banken is groter dan op het document	5.*.75
677	3	Doorgang naar deur onvoldoende	5.*.75
678	3	Doorgang naar uitgang wordt belemmerd	5.*.75
679	2	Inrichting taxi of OV auto komt niet overeen met het document	5.*.74
680	3	Kabel noodhamertje niet lang genoeg	5.*.76
681	3	Noodhamertje niet aanwezig	5.*.76
682	4	Nooduitgang in dak niet aanwezig	5.*.76
683	3	Nooduitgang in het dak niet te openen (van binnen/van buiten)	5.*.76
684	3	Schuifdeur kan niet worden geopend d.m.v. tweede deurgreep	5.*.76

Bevestigingsysteem en gordels

688	3	Bevestigingsmiddelen en gordels beschadigd	5.*.78
689	4	Bevestigingssysteem/gordels rolstoel niet aanwezig	5.*.78
690	4	Geen goedwerkende sluiting bevestigingsmiddel en gordel	5.*.78
691	4	Rails/vastzetsysteem voor bevestiging rolstoel ondeugdelijk	5.*.78
692	4	Vastzetsysteem niet te bevestigen op bevestigingspunt	5.*.78
693	4	Vergrendelinrichting niet met hand te bedienen/functioneert niet	5.*.78

Ligplaats

694	3	Ligplaats niet voorzien van vastzetinrichting t.b.v. draagbaar	5.*.79
695	3	Veiligheidsvoorziening passagiersligplaats ontbreekt/defect	5.*.79

Adviespunten

AC1	1	Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm	AC1
AC2	1	Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont	AC2
AC3	1	Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafname	AC3
AC4	1	Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm	AC4
AC5	1	Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage	AC5

Opmerkingen

OP1	1	Afgedekt onderdeel niet beoordeeld 5.1b.3	OP1
OP2	1	Controle alle brandstoffen niet mogelijk 5.*.9	OP2

Reparatieadviespunten

RA1	1	Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect aan	RA1
RA2	1	Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen	RA2
RA3	1	Waarschuwingsinrichting stabiliteitscontrolesysteem geeft defect aan	RA3
RA4	1	Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft defect aan	RA4
RA5	1	Waarschuwingsinrichting elektronische stuurbevestiging geeft defect aan	RA5
RA6	1	Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan	RA6
RA7	1	Waarschuwingsinrichting elektronisch remsysteem geeft defect aan	RA7
RA8	1	Waarschuwingsinrichting eCall-boordsysteem geeft defect aan	RA8