
Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Algemene info uitvoering keuring

Algemeen APK

2	Beoordelen keuringsaspect niet mogelijk	nl07
2	Beoordelen afgedekt onderdeel niet mogelijk; niet gemeld	nl08
1	Tellerstand niet vermeld of 'GT' op APK-rapport	nl09
1	Tellerstand wijkt >500 km af t.o.v. voertuig	nl10
0	Tellerstand wijkt >500 km af, gewijzigd voor aankomst	nl12
0	iom keurmeester steekproefcontrolerapport niet ondertekent ivm Corona	nl13

Algemeen

Voertuiggegevens

2	Voertuig komt niet overeen met register (m.u.v. VIN)	5.*.1
2	Gasinstallatie (gedeeltelijk) aanwezig, niet in register	5.*.1

Kentekenplaat

1	Kentekenplaat afgeschermd	5.*.1
2	Kentekenplaat niet aanwezig	5.*.1
1	Kentekenplaat ondeugdelijk bevestigd	5.*.1
1	Kentekenplaat; letter/cijfers niet goed leesbaar	5.*.1
2	Voertuig niet voorzien van juiste kentekenplaten	5.*.1

Algemene bouwwijze

Chassis, carrosserie, frame

Roestschade

3	Roestschade; te veel dikteafname materiaal	5.*.3
4	Roestschade; > 50% dikteafname materiaal	5.*.3
4	Roestschade dorpel	5.*.3
4	Roestschade dragende delen en verankeringen	5.*.3
4	Roestschade hoofdbalk	5.*.3
3	Roestschade hulpbalk	5.*.3
3	Roestschade plaatdeel	5.*.3
4	Roestschade frame, voor- of achtervork	5.*.3
4	Roestschade subframe	5.*.3
3	Roestschade subframe bevestigingspunt	5.*.3
3	Roestschade wielkast	5.*.3

Roestschadereparatie

3	Roestschadereparatie ondeugdelijk	5.*.3
4	Roestschadereparatie ondeugdelijk, schade > 4 E	5.*.3

Toestand

3	Dragende delen misvormd of gescheurd	5.*.3
4	Dragende delen ernstig misvormd, gescheurd, gebroken	5.*.3
3	Dragende delen ondeugdelijk bevestigd	5.*.3
3	Dragende delen; één van meerdere bevestigingsmiddelen los	5.*.3
4	Dragende delen; bevestigingsmiddelen los	5.*.3
4	Hoofdbalk gescheurd	5.*.3
3	Hulpbalk gescheurd	5.*.3

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Bovenbouw

3	Bovenbouw ondeugdelijk bevestigd	5.*.4
4	Bovenbouw ondeugdelijk bevestigd, sterkte >50 % afgenomen	5.*.4
4	Roestschade bevestiging bovenbouw	5.*.4
3	Ondersteuning laadvloer/laadruimte ondeugdelijk	5.*.4

Accu en bedrading AHW

2	Accu aanhangwagen ondeugdelijk bevestigd	5.*.5
2	Bedrading aanhangwagen niet goed geïsoleerd	5.*.5
2	Bedrading aanhangwagen ondeugdelijk bevestigd	5.*.5

Afmetingen en massa's

Afmetingen

1	Breedte van het voertuig meer dan toegestaan	5.*.6
1	Hoogte van het voertuig meer dan toegestaan	5.*.6
1	Kopstraal oplegger meer dan toegestaan	5.*.6
1	Lengte van het voertuig meer dan toegestaan	5.*.6
1	Lengte hart koppeling - achterzijde oplegger meer dan toegestaan	5.*.6

Motor, brandstofsysteem en milieu

Brandstofsystemen

3	Brandstofleidingen gescheurd	5.*.9
3	Brandstoflekkage	5.*.9
4	Brandstoflekkage; ernstig	5.*.9
4	Brandstofsysteem onveilig	5.*.9
5	Brandstofsysteem in ernstige mate onveilig	5.*.9
3	Onderdeel brandstofsysteem ondeugdelijk bevestigd	5.*.9
2	Tankdop (passende) ontbreekt	5.*.9

LPG-installatie

LPG tank

3	LPG-tank heeft deuk(en)	5.*.10
3	LPG-tank in motorruimte	5.*.10
3	LPG-tank niet permanent aangebracht	5.*.10
4	LPG-tank vertoont overmatige corrosie	5.*.10

LPG overige

2	Andere verbruikers op LPG-installatie aangesloten	5.*.10
3	Gasdichte behuizing LPG mondt niet uit in buitenlucht	5.*.10
3	Gasdichte behuizing LPG ontbreekt of ondeugdelijk	5.*.10
3	Gasvoerende slangen LPG zichtbaar beschadigd	5.*.10
3	Leidingen LPG geknikt of door corrosie aangetast	5.*.10
4	LPG- lekkage	5.*.10
3	LPG- onderdeel vertoont overmatige corrosie	5.*.10
2	Vulaansluiting LPG niet voorzien van stofkap	5.*.10
2	Vulaansluiting LPG onjuist geplaatst	5.*.10

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

CNG-, LNG-, en waterstofinstallatie

CNG- / LNG- tank

- 3 CNG-/LNG- tank heeft deuk(en) 5.*.10a
- 3 CNG-/LNG- tank in motorruimte 5.*.10a
- 3 CNG-/LNG- tank niet permanent aangebracht 5.*.10a

CNG / LNG overig

- 2 Andere verbruikers op CNG-/LNG- installatie aangesloten 5.*.10a
- 3 Gasvoerende slangen CNG/LNG zichtbaar beschadigd 5.*.10a
- 3 Leidingen of gasvoerende slangen CNG/LNG geknikt 5.*.10a
- 4 Overmatige corrosie/ernstige beschadigingen CNG-/ LNG- onderdelen 5.*.10a
- 2 Vulaansluiting CNG/LNG niet voorzien van stofkap 5.*.10a
- 2 Vulaansluiting CNG/LNG onjuist geplaatst 5.*.10a
- 3 Gasdichte behuizing CNG/LNG mondt niet uit in buitenlucht 5.*.10a
- 3 Gasdichte behuizing CNG / LNG ontbreekt of ondeugdelijk 5.*.10a

Waterstoftank

- 3 Waterstoftank heeft deuk(en) 5.*.10b
- 3 Waterstoftank in motorruimte 5.*.10b

Waterstof overig

- 3 Gasvoerende slangen waterstof zichtbaar beschadigd 5.*.10b
- 3 Leidingen of gasvoerende slangen waterstof geknikt 5.*.10b
- 4 Overmatige corrosie/ernstige beschadigingen waterstofonderdelen 5.*.10b
- 2 Vulaansluiting waterstof niet voorzien van stofkap 5.*.10b
- 2 Vulaansluiting waterstof onjuist geplaatst 5.*.10b
- 3 Gasdichte behuizing waterstof mondt niet uit in buitenlucht 5.*.10b
- 3 Gasdichte behuizing waterstof ontbreekt of ondeugdelijk 5.*.10b
- 1 Sticker waterstof voldoet niet aan voorschriften 5.*.10b

Geluid en milieu

- 2 Geluidsniveau hoger dan toegestaan 5.*.11
- 3 Uitlaatsysteem niet gasdicht 5.*.11
- 3 Uitlaatsysteem ondeugdelijk bevestigd 5.*.11
- 1 Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen 5.*.11a

Emissies (elektrische ontsteking)

- 2 CO meer dan wettelijk toegestaan 5.*.11
- 3 CO > 2x wettelijk toegestaan 5.*.11
- 2 Emissiebestrijdingssysteem niet compleet 5.*.11
- 3 Lambdawaarde wijkt af 5.*.11
- 2 Voorgeschreven toerental niet in te stellen of wijkt af 5.*.11

Emissies (compressie ontsteking)

- 3 Absorptiecoëfficiënt te hoog 5.*.11
- 2 Absorptiecoëfficiënt ≤ 100 % te hoog 5.*.11
- 3 Roetfilter niet aanwezig of duidelijk defect 5.*.11
- 2 Voorgeschreven toerental niet in te stellen of wijkt af 5.*.11

Accu en bedrading

- 2 Accu ondeugdelijk bevestigd 5.*.12
- 2 Bedrading niet goed geïsoleerd 5.*.12
- 2 Bedrading ondeugdelijk bevestigd 5.*.12

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Onderdelen elektrische aandrijflijn

2	Elektrische aandrijflijn niet goed afgeschermd	5.*.12a
5	Gevaarlijke situatie, elektrische aandrijflijn beschadigd	5.*.12a
2	Onderdeel elektrische aandrijflijn beschadigd	5.*.12a
2	Onderdeel elektrische aandrijflijn niet goed geïsoleerd	5.*.12a
2	Onderdeel elektrische aandrijflijn ondeugdelijk	5.*.12a
3	Onderdeel elektrische aandrijflijn ondeugdelijk bevestigd	5.*.12a
3	Onderdeel elektrische aandrijflijn vertoont lekkage	5.*.12a

Motorsteunen

3	Motorsteunen ondeugdelijk bevestigd	5.*.13
2	Motorsteunbout, -moer ondeugdelijk bevestigd	5.*.13
3	Motorsteun ernstig beschadigd	5.*.13
3	Motorsteunrubber doorgescheurd /vulkanisatie geheel los	5.*.13

Krachtoverbrenging

Snelheidsmeter

1	Snelheidsmeter ontbreekt	5.*.15
---	--------------------------	--------

Controle apparaat

2	Bandomtrek volgens installatieplaatje onjuist	5.*.15
1	Geldigheidsduur tachograaf verstreken	5.*.15
2	Installatieplaatje tachograaf niet volgens voorschriften	5.*.15
1	Verzegeling tachograaf niet intact of ontbreekt	5.*.15

Snelheidsbegrenzer

1	Installatieplaatje snelheidsbegrenzer niet volgens voorschrift	5.*.15
1	Snelheidsbegrenzer niet aanwezig	5.*.15
1	Verzegeling snelheidsbegrenzer niet intact of ontbreekt	5.*.15

Overbrenging (aandrijving)

3	Aandrijving ondeugdelijk	5.*.16
3	Bevestiging aandrijving ondeugdelijk	5.*.16
2	Stofhoes aandrijfphas ondeugdelijk bevestigd	5.*.16
2	Stofhoes aandrijfphas beschadigd en dicht niet af	5.*.16

Assen

Assen

4	As of wielgeleidingselement ondeugdelijk	5.*.18
4	As of wielgeleidingselement ondeugdelijk bevestigd	5.*.18
4	Doorgeroest wielgeleidingselement gerepareerd	5.*.18
4	Roestschade as, wielgeleidingselement of reactiestang	5.*.18
3	Veerstrop as zit los	5.*.18

Fusee en stofhoes

3	Draaipunt onafhankelijke wielophanging te veel speling	5.*.19
4	Fusee(kogel) ondeugdelijk bevestigd	5.*.19
4	Fusee(kogel) te veel speling	5.*.19
4	Fuseekogel of fuseekogelhuis vertoont corrosie	5.*.19

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

- 2 Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af 5.*.19
- 2 Stofhoes fuseekogel ondeugdelijk bevestigd 5.*.19

Wiellagers

- 3 Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar 5.*.20
- 3 Wiellager te veel speling 5.*.20

Wielbasis

- 2 Verschil wielbasis tussen links-rechts te groot 5.*.21

Wieluitlijning

- 2 Verschil recht of kruislings te groot 5.*.22

Wielen en velgen

- 4 Wiel of velg ondeugdelijk bevestigd 5.*.24
- 2 Eén wielbout/-moer ondeugdelijk (bevestigd) 5.*.24
- 3 Wiel of velg ondeugdelijk 5.*.24
- 4 Wiel of velg ernstig beschadigd, vervormd of gecorrodeerd 5.*.24

Wielnaaf

- 4 Wielnaaf ondeugdelijk bevestigd 5.*.25

Stabilisatoren

- 3 Stabilisator ondeugdelijk bevestigd, gebroken of gescheurd 5.*.26
- 3 Waarschuwingsinrichting stabiliteitscontrolesysteem geeft defect aan 5.*.26

Ophanging

Banden

Beschadiging en profieldiepte

- 2 Band beschadigd 5.*.27
- 3 Band ernstig beschadigd 5.*.27
- 2 Band onvoldoende profiel 5.*.27
- 3 Band onvoldoende profiel (< 1,4 mm) 5.*.27
- 3 Band vertoont uitstulping(en) 5.*.27

Bandenspanning

- 2 Bandenspanning niet op juiste waarde (> 0,5 bar afwijking) 5.*.27
- 2 Bandenspanning op één as niet gelijk (> 0,5 bar verschil) 5.*.27
- 2 Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft defect aan 5.*.27

Overige

- 3 Montage band niet volgens voorschriften 5.*.27
- 4 Band is onterecht nageprofileerd 5.*.27
- 2 Banden op één as niet voorzien van dezelfde maataanduiding 5.*.27
- 2 Loadindex band kleiner dan maximum aslast 5.*.27
- 2 Loadindex band niet vast te stellen 5.*.27
- 3 Nood- of reservewiel gemonteerd 5.*.27

Veersysteem

Roest

- 4 Doorgeroeste veerschotel gerepareerd 5.*.28
- 4 Roestschade onderdeel veersysteem 5.*.28
- 4 Roestschade veerschotel 5.*.28

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Breuk of scheur

- | | | |
|---|---|--------|
| 3 | Veer gebroken of gescheurd | 5.*.28 |
| 4 | Veer gebroken/gescheurd/kans op vervolgschade of losraken | 5.*.28 |
| 3 | Veerschotel, -hand gescheurd | 5.*.28 |

Toestand

- | | | |
|---|---|--------|
| 3 | Onderdeel veersysteem ondeugdelijk (bevestigd) | 5.*.28 |
| 3 | Veerbevestiging ondeugdelijk | 5.*.28 |
| 4 | Veerbevestiging ondeugdelijk/kans op vervolgschade/losraken | 5.*.28 |
| 3 | Veerhand beschadigd | 5.*.28 |
| 3 | Werking veersysteem ondeugdelijk | 5.*.28 |

Gasveersysteem

- | | | |
|---|--|--------|
| 4 | Ernstige luchtlekkage gasveersysteem | 5.*.28 |
| 3 | Gasveerbevestiging ondeugdelijk | 5.*.28 |
| 4 | Gasveerbevestiging ondeugdelijk/kans op vervolgschade/losraken | 5.*.28 |
| 3 | Koordlagen van luchtveerbalg beschadigd | 5.*.28 |
| 4 | Onderdeel gasveersysteem ondeugdelijk (bevestigd) | 5.*.28 |
| 3 | Roestschade onderdeel gasveersysteem | 5.*.28 |
| 3 | Veerschotel, -hand gasveersysteem gescheurd | 5.*.28 |
| 3 | Werking gasveersysteem ondeugdelijk | 5.*.28 |

Schokdempers

- | | | |
|---|------------------------------------|--------|
| 3 | Schokdemper ondeugdelijk bevestigd | 5.*.28 |
| 4 | Schokdemper niet aanwezig | 5.*.28 |
| 3 | Schokdemper werkt niet (goed) | 5.*.28 |

Stuurinrichting

Algemeen

Bevestiging en toestand

- | | | |
|---|---|--------|
| 4 | Onderdeel stuurinrichting ondeugdelijk bevestigd | 5.*.29 |
| 3 | Eén van meerdere bevestigingsbouten/-moeren stuurinrichting los | 5.*.29 |
| 4 | Flexibele koppeling gescheurd / vulkanisatie los | 5.*.29 |
| 3 | Onderdeel stuurinrichting vervormd | 5.*.29 |
| 4 | Onderdeel stuurinrichting ernstig vervormd | 5.*.29 |
| 4 | Onderdeel stuurinrichting gebroken of gescheurd | 5.*.29 |
| 3 | Onderdeel stuurinrichting niet geborgd | 5.*.29 |
| 4 | Stuurkogel(huis) door corrosie aangetast | 5.*.29 |

Stofhoezen

- | | | |
|---|--|--------|
| 2 | Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af | 5.*.29 |
| 2 | Stofhoes stuurinrichting ondeugdelijk bevestigd | 5.*.29 |

Werking

- | | | |
|---|---|--------|
| 3 | Band of wiel loopt aan in uiterste stuurstand | 5.*.29 |
| 3 | Weerstand bij draaiing stuurwiel voelbaar | 5.*.29 |
| 4 | Wielen reageren niet goed op draaiing stuurwiel | 5.*.29 |

Stuurbekrachtiging, -bekrachtiger

- | | | |
|---|---|--------|
| 3 | Onderdeel stuurbekrachtiger; ernstige lekkage | 5.*.29 |
| 3 | Slang stuurbekrachtiger beschadigd | 5.*.29 |
| 3 | Slang stuurbekrachtiger raakt bewegend deel | 5.*.29 |

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

- 3 Stuurbekrachtiger functioneert niet (goed) 5.*.29
- 3 Waarschuwingsinrichting elektronische stuurbekrachtiging geeft defect aan 5.*.29

Speling

- 4 Stuurkogel te veel speling 5.*.29
- 5 Stuurkogel te veel speling, kans op losraken 5.*.29
- 4 Verbinding stangenstelsel stuurinrichting te veel speling 5.*.29
- 4 Stuurkoppeling vertoont speling 5.*.29

Hydraulisch besturingssysteem

- 4 Gestuurde wielen reageren niet goed op trekkend voertuig 5.*.29
- 4 Hydraulisch besturingssysteem lekt 5.*.29
- 4 Slang besturingssysteem beschadigd 5.*.29
- 3 Slang besturingssysteem raakt bewegend deel 5.*.29

Voorvork en balhoofdlagering

- 3 Balhoofdlagering zichtbare speling 5.*.30
- 3 Voorvork heeft zwaar punt bij verdraaien 5.*.30

Draaikrans

- 4 Draaikrans ondeugdelijk bevestigd of geborgd 5.*.30
- 4 Draaikransdelen ingesleten / te veel speling 5.*.30
- 2 Eén draaikransbout los 5.*.30
- 3 Roestschade ondersteuningsprofielen draaikrans 5.*.30
- 4 Roestschade > 50 % van ondersteuningsprofiel draaikrans 5.*.30

Reminrichting

Toestand reminrichting

Algemene toestand

- 3 Borging remonderdelen ontbreekt 5.*.31
- 4 Hoofdcilinder werkt niet juist/zit los, rem werkt nog 5.*.31
- 4 Hoofdcilinder zit los 5.*.31
- 4 Onderdeel reminrichting beschadigd, gescheurd of gebroken 5.*.31
- 4 Onderdeel reminrichting niet juist bevestigd 5.*.31
- 4 Onderdeel reminrichting ondeugdelijk bevestigd 5.*.31
- 4 Remonderdelen te veel gecorrodeerd 5.*.31
- 2 Rempedaal niet stroef 5.*.31

Bewegingsvrijheid

- 3 Bewegingsmogelijkheden remonderdeel beperkt 5.*.31
- 3 Bewegingsmogelijkheden parkeerrem beperkt 5.*.31
- 4 Draaipunt van bedrijfsrem of handrem zit te strak. 5.*.31
- 3 Rempedaalslag beperkt 5.*.31
- 4 Schijf-, trommelrem loopt niet vrij 5.*.31
- 3 Schijf-, trommelrem loopt onvoldoende vrij 5.*.31

Compressor en drukregelaar

- 3 Compressor niet goed bevestigd 5.*.31
- 4 Compressor werkt niet goed 5.*.31
- 4 Drukregelaar treedt niet tijdig in werking 5.*.31

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Lekkage

- 3 Luchtlekkage reminrichting 5.*.31
- 4 Ernstige luchtlekkage reminrichting 5.*.31
- 5 Ernstige remvloeistoflekkage reminrichting 5.*.31
- 4 Remvloeistoflekkage reminrichting 5.*.31
- 4 Luchtlekkage; systeemfunctionaliteit aangetast. 5.*.31

Rembekrachtiger, remkrachtregelaar

- 3 Rembekrachtiger werkt niet goed 5.*.31
- 4 Rembekrachtiger werkt niet 5.*.31
- 3 Remkrachtregelaar werkt niet goed 5.*.31
- 4 Remkrachtregelaar werkt niet 5.*.31

Leidingen en slangen

- 4 Remleiding ernstig beschadigd 5.*.31
- 3 Remleiding beschadigd 5.*.31
- 4 Remleiding ernstig gecorrodeerd 5.*.31
- 3 Remleiding door corrosie aangetast 5.*.31
- 4 Remleiding, dreigend gevaar voor defecten en breuken 5.*.31
- 3 Kunststof remleiding geknikt 5.*.31
- 3 Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar 5.*.31
- 4 Remslang ernstig beschadigd, wapeningsmateriaal beschadigd 5.*.31
- 3 Remslang ernstig misvormd 5.*.31
- 3 Remslang schuurt langs enig deel 5.*.31

Remvoering, -trommel, -schijf

- 4 Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schijf 5.*.31
- 4 Remschijf ernstig gecorrodeerd 5.*.31
- 4 Remschijf vertoont slijtage met kans op breuk 5.*.31

Remkabels

- 3 Rem- of parkeerremkabel / buitenkabel ondeugdelijk 5.*.31
- 4 Rem- of parkeerremkabel gebroken 5.*.31

Remcilinders

- 4 Remcilinder defect/ondeugdelijk/kans op scheuren 5.*.31
- 4 Remcilinder vertoont te veel corrosie. 5.*.31
- 4 Remcilinder zit los of is niet goed gemonteerd. 5.*.31
- 2 Stofhoezen remcilinders niet aanwezig 5.*.31
- 2 Stofhoezen remcilinders ernstig beschadigd 5.*.31

ABS / EBS

- 3 Waarschuwinginrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan 5.*.31
- 3 Waarschuwinginrichting elektronisch remsysteem geeft defect aan 5.*.31
- 3 Onderdeel van antiblokkeersysteem beschadigd/gescheurd/gebroken 5.*.31
- 3 Onderdelen antiblokkeersysteem door corrosie aangetast 5.*.31
- 3 Onderdelen antiblokkeersysteem ondeugdelijk bevestigd 5.*.31
- 3 Wielsnelheidssensoren ontbreken/beschadigd/ondeugdelijk 5.*.31

Remvloeistofreservoir

- 3 Onvoldoende remvloeistof in reservoir 5.*.32
- 4 Geen remvloeistof in reservoir 5.*.32
- 3 Remvloeistofreservoir zit los of onjuist gemonteerd 5.*.31
- 1 Passende dop van remvloeistofreservoir ontbreekt 5.*.32

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Drukluftremsysteem

Onderdelen en werking

3	Drukreservoirs ondeugdelijk, beschadigd, verroest of lek	5.*.35
3	Drukmeetpunt ontbreekt of defect	5.*.35
4	Meerkringsbeveiligingsventiel werkt niet goed	5.*.35
3	Ontwateringsventiel op reservoir werkt niet goed	5.*.35
4	Voertuig niet voorzien van automatische remstellers	5.*.31
3	Waarschuwinginrichting drukluftremsysteem werkt niet goed	5.*.33
3	Waarschuwinginrichting veerrem werkt niet goed	5.*.34

Drukluftremkrachtregelaar

3	Afstelplaat remkrachtregelaar onleesbaar/ontbreekt	5.*.35
3	Afstelling remkrachtregelaar wijkt af	5.*.35
4	Afstelling remkrachtregelaar wijkt af ($\geq 2,0$ bar)	5.*.35
4	Remkrachtregelaar ontbreekt, plaat aanwezig	5.*.35
4	Remkrachtregelaar werkt niet	5.*.35
3	Remkrachtregelaar werkt niet goed, volgens afstelplaat afgesteld	5.*.35

Slag drukluftremcilinder

4	Slag remcilinder is beperkt door enig deel	5.*.36
4	Vrije slag remcilinder te groot	5.*.36

Drukluftaansluiting voor AHW

4	Automatische afsluiters ontbreken of werken niet goed	5.*.37
3	Druk in voorraad-/commandoleiding wijkt af	5.*.37
4	Druk in voorraad-/commandoleiding wijkt af ($\geq 0,5$ bar)	5.*.37
2	Eenleidingremsysteem niet toegestaan	5.*.37
2	Extra rembediening voor rem aanhangwagen niet toegestaan	5.*.37
2	Handafsluiter commando-/voorraadleiding niet toegestaan	5.*.37

Remvertraging bedrijfsrem

3	Remvertraging bedrijfsrem onvoldoende ($< 100\% \geq 95\%$ awet)	5.*.38
4	Remvertraging bedrijfsrem onvoldoende ($< 95\% \geq 90\%$ awet)	5.*.38
4	Remvertraging bedrijfsrem onvoldoende ($< 90\% \geq 50\%$ awet)	5.*.38
5	Remvertraging bedrijfsrem slecht ($< 50\%$ awet)	5.*.38

Remvertraging / werking parkeerrem

3	Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoende	5.*.39
3	Bedieningsorgaan parkeerrem niet vergrendelbaar	5.*.39
3	Parkeerrem werkt niet op 2 wielen	5.*.39
4	Parkeerrem ontbreekt op een niet hefbaar as	5.*.39
3	Bediening elektrische parkeerrem werkt niet (goed)	5.*.39

Remwerking en remverschil

Bedrijfsrem

4	Bedrijfsrem werkt niet op alle wielen	5.*.38
4	Eén wiel remt niet	5.*.38
5	Eén wiel van bestuurbare as remt niet	5.*.38
3	Remverschil op één as te groot	5.*.38
4	Remverschil op één as te groot, $> 50\%$	5.*.38
4	Voertuig breekt uit door verschil in remwerking	5.*.38

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Aanhangwagen

4	Losbreekreminrichting aanhangwagen werkt niet goed	5.*.40
3	Losknop werkt niet goed	5.*.40
4	Losknop werkt niet of blijft in stand lossen staan	5.*.40
4	Reminrichting komt niet automatisch in bedrijfstoestand	5.*.40
4	Vastzetinrichting ontbreekt of werkt niet	5.*.39
4	Hefas zakt niet na activering vastzetinrichting	5.*.39
3	Vastzetinrichting werkt niet goed	5.*.39

Carrosserie

Deuren, kleppen, motorkap

Openen en sluiten

3	Deur niet op normale wijze te openen	5.*.41
2	Deur of laadbakklep van laadruimte sluit niet goed	5.*.41
3	Deur sluit niet goed	5.*.41

Roestschade

3	Roestschade scharnierbevestiging van deur	5.*.41
3	Roestschade scharnierbevestiging motorkap, kofferdeksel	5.*.41
4	Ernstige roestschade scharnierbevestiging van deur	5.*.41
4	Ernstige roestschade scharnierbevestiging motorkap of kofferdeksel	5.*.41
3	Roestschade deurstijl, scharnier, slot	5.*.41

Bevestiging en toestand

3	Eén van meerdere bevestigingsmiddelen zit los/ontbreekt	5.*.41
2	Bevestiging slot/scharnier deur/motorkap/kofferdeksel ondeugdelijk	5.*.41
3	Slot of scharnier(en) van motorkap en kofferdeksel ondeugdelijk	5.*.41

Ruiten

3	Beschadiging of verkleuring achterruit	5.*.42
2	Ruit beschadigd of verkleurd	5.*.42
4	Voorruit ernstig beschadigd in directe gezichtsveld	5.*.42
3	Voorruit beschadigd indirecte of directe gezichtsveld	5.*.42

Ruitenwisser en sproeier

3	Ruitenwisserinstallatie werkt niet	5.*.43
2	Ruitenwisserinstallatie werkt niet goed	5.*.43
3	Ruitenwisserinstallatie ontbreekt	5.*.43
3	Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht	5.*.43
2	Ruitensproeierinstallatie werkt niet	5.*.43
1	Ruitensproeierinstallatie werkt niet goed	5.*.43
3	Ruitensproeierinstallatie ontbreekt	5.*.43

Ontdooiing en ontwaseming

2	Voorruitontdooiing en ontwaseming werkt niet	5.*.44
1	Voorruitontdooiing en ontwaseming werkt niet goed	5.*.44
3	Voorruitontdooiing en ontwaseming ontbreekt	5.*.44

Spiegels

4	Spiegel of gezichtsveldverbeterende voorziening ontbreekt	5.*.45
3	Gezichtsveldverbeterende voorziening werkt niet (goed)	5.*.45
3	Spiegel ondeugdelijk bevestigd	5.*.45

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

3	Spiegelglas beschadigd of verweerd	5.*.45
3	Trottoirspiegel niet juist gemonteerd	5.*.45
3	Camera-monitorsysteem werkt niet (goed)	5.*.45
3	Camera-monitorsysteem ondeugdelijk bevestigd	5.*.45

Bestuurderszitplaats

3	Bestuurderszitplaats of -rugleuning ondeugdelijk bevestigd	5.*.46
2	Eén van meerdere bevestigingsmiddelen van bestuurderszitplaats los	5.*.46
3	Roestschade bevestiging bestuurderszitplaats	5.*.46
2	Verstelinrichting bestuurderszitplaats of -rugleuning niet aanwezig	5.*.46
4	Verstelinrichting bestuurderszitplaats of -rugleuning vergrendeld niet	5.*.46
3	Ontgrendeling rugleuning werkt niet (goed)	5.*.46

Overige zitplaatsen

2	Zitplaats of rugleuning ondeugdelijk bevestigd	5.*.46
2	Eén van meerdere bevestigingsmiddelen van zitplaats los	5.*.46
3	Roestschade bevestiging zitplaats	5.*.46
2	Verstelinrichting zitplaats of rugleuning niet aanwezig	5.*.46
2	Verstelinrichting zitplaats of rugleuning vergrendeld niet	5.*.46
2	Voertuig voorzien van zijdelings gerichte zitplaatsen	5.*.46
3	Ontgrendeling rugleuning werkt niet (goed)	5.*.46

Bescherming inzittenden

Gordels

3	Gordel beschadigd	5.*.47
4	Gordel ernstig beschadigd	5.*.47
4	Gordelsluiting weigert soms	5.*.47
4	Gordelsluiting werkt niet	5.*.47
4	Gordel ondeugdelijk bevestigd	5.*.47
4	Blokking gordel werkt niet (goed)	5.*.47
4	Oprolmechanisme gordel werkt niet goed	5.*.47
4	Oprolmechanisme gordel werkt niet	5.*.47
4	Verplichte gordel ontbreekt	5.*.47

Airbag, gordelspanner

3	Waarschuwinginrichting gordelsysteem geeft defect aan	5.*.47
3	Waarschuwinginrichting airbagsysteem geeft defect aan	5.*.47

Uitwendige veiligheid

Wielafscherming

2	Wiel of band loopt aan	5.*.48
2	Wiel of band niet goed afgeschermd	5.*.48
3	Wielafscherming ontbreekt	5.*.48
3	Opspatafscherming ontbreekt	5.*.48
2	Opspatafscherming niet volgens voorschrift	5.*.48

Zijdelingse afscherming

3	Zijdelingse afscherming ontbreekt	5.*.48
2	Zijdelingse afscherming niet volgens voorschriften	5.*.48

Delen aan de buitenzijde

3	Gevaar losraken deel aan buitenzijde	5.*.48
3	Scherpe delen aan buitenzijde	5.*.48

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Stootbalk

2	Afmeting of plaats stootbalk onjuist	5.*.49
4	Ernstig functieverlies > 25% van stootbalk/ -bevestiging	5.*.49
3	Functieverlies van stootbalk/ -bevestiging	5.*.49
3	Stootbalk naar achteren omgebogen	5.*.49
3	Stootbalk ondeugdelijk	5.*.49
4	Stootbalk ontbreekt	5.*.49
Frontbeschermingsinrichting		
2	Frontbeschermingsinrichting niet goedgekeurd	5.*.50

Lichten

Achterlichten

Toestand en werking

3	Achterlicht afgeschermd	5.*.55
3	Achterlicht glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijderd	5.*.55
2	Achterlicht glas gerepareerd of bewerkt	5.*.55
3	Achterlicht lichtoppervlak > 25% afgenomen	5.*.55
3	Achterlicht ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
2	Achterlicht schakelaar ondeugdelijk	5.*.55
3	Achterlicht werkt niet (goed)	5.*.55

Kleur en plaatsing

3	Achterlicht; aantal niet juist volgens voorschriften	5.*.51
3	Achterlicht; asymmetrische plaatsing t.o.v. midden	5.*.55
3	Achterlicht kleur wijkt af of niet toegestaan	5.*.53
3	Achterlicht niet juist aangebracht	5.*.61
3	Achterlicht niet van gelijke grootte/sterkte/kleur	5.*.55
3	Achterlicht ontbreekt	5.*.51

Achteruitrijlichten

Toestand en werking

1	Achteruitrijlicht afgeschermd	5.*.55
1	Achteruitrijlicht glas gerepareerd, bewerkt of verwijderd	5.*.55
1	Achteruitrijlicht lichtoppervlak >25% afgenomen	5.*.55
1	Achteruitrijlichten ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
1	Achteruitrijlichten schakelaar ondeugdelijk	5.*.55
1	Achteruitrijlicht werkt niet (goed)	5.*.55

Kleur en plaatsing

1	Achteruitrijlicht; aantal niet juist volgens voorschriften	5.*.51
1	Achteruitrijlichten asymmetrische plaatsing t.o.v. het midden	5.*.55
1	Achteruitrijlicht kleur wijkt af of niet toegestaan	5.*.53
1	Achteruitrijlichten niet van gelijke grootte/sterkte/kleur	5.*.55
1	Achteruitrijlicht ontbreekt	5.*.51

Kentekenplaatverlichting

1	Kentekenplaatverlichting kleur wijkt af/niet toegestaan	5.*.53
1	Kentekenplaatverlichting ondeugdelijk (bevestigd)	5.*.55
1	Kentekenplaatverlichting straalt licht naar achter	5.*.53
1	Kentekenplaatverlichting niet volgens voorschriften	5.*.51

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

1	Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt	5.*.55
1	Kentekenplaatverlichting glas gerepareerd, bewerkt of verwijderd	5.*.55
Koplampen, dim-, grootlicht		
Toestand		
3	Dim-, grootlicht afgeschermd	5.*.55
3	Dim-, grootlicht; glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijderd	5.*.55
2	Dim-, grootlicht; glas gerepareerd of bewerkt	5.*.55
3	Dim-, grootlicht; lichtoppervlak >25% afgenomen	5.*.55
3	Dim-, grootlicht ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
2	Dim-, grootlicht; schakelaar ondeugdelijk	5.*.55
2	Grootlicht optisch signaal ontbreekt of defect	5.*.62
Werking		
3	Dim-, grootlicht werkt niet (goed)	5.*.55
3	Gasontladingsdimlichten gaan uit bij inschakelen groot licht	5.*.51
2	Inrichting voor aanpassing dimlichtafstelling werkt niet (goed)	5.*.55
Kleur en plaatsing		
3	Dimlicht niet juist aangebracht	5.*.61
2	Dim-, grootlicht; aantal niet juist volgens voorschriften	5.*.51
3	Dim-, grootlicht; asymmetrische plaatsing t.o.v. midden	5.*.55
2	Dim-, grootlicht; kleur wijkt af of niet toegestaan	5.*.53
3	Dim-, grootlicht niet van gelijke grootte/sterkte/kleur	5.*.55
4	Dim-, grootlicht ontbreekt	5.*.51
Afstelling en lichtbeeld		
3	Dimlicht onjuist afgesteld	5.*.56
3	Dimlicht verblindend, boven de nullijn	5.*.56
3	Koplamp met afwijkend lichtbeeld onjuist afgesteld	5.*.56
3	Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk	5.*.56
3	Lichtbeeld dimlicht onjuist	5.*.56
Mistachterlichten		
Toestand en werking		
2	Mistachterlicht afgeschermd	5.*.55
2	Mistachterlicht optisch signaal ontbreekt of defect	5.*.62
3	Mistachterlicht glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijderd	5.*.55
2	Mistachterlicht glas gerepareerd of bewerkt	5.*.55
3	Mistachterlicht lichtoppervlak >25% afgenomen	5.*.55
3	Mistachterlicht ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
2	Mistachterlichten schakelaar ondeugdelijk	5.*.55
3	Mistachterlicht werkt niet (goed)	5.*.55
Kleur en plaatsing		
2	Mistachterlichten; aantal niet juist volgens voorschriften	5.*.51
2	Mistachterlicht asymmetrische plaatsing t.o.v. midden	5.*.55
3	Mistachterlicht kleur wijkt af/niet toegestaan	5.*.53
2	Mistachterlicht niet van gelijke grootte/sterkte/kleur	5.*.55
3	Mistachterlicht ontbreekt	5.*.51

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Reflectie

Reflectoren

2	Retroreflectoren asymmetrische plaatsing t.o.v. midden	5.*.55
3	Retroreflector(en) afgeschermd	5.*.55
3	Retroreflector ontbreekt	5.*.51
3	Retroreflector ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
2	Retroreflector vertoont gebrek	5.*.55
3	Kleur retroreflector wijkt af of niet toegestaan	5.*.51
2	Retroreflector niet juist aangebracht	5.*.61
2	Retroreflector (zijkant) niet juist aangebracht	5.*.51
2	Retroreflector (zijkant) aantal niet volgens voorschriften	5.*.51

Lijn- en contourmarkering

2	Lijnmarkering niet volgens voorschriften	5.*.51
2	Lijnmarkering ontbreekt	5.*.51

Remlichten

Toestand en werking

3	Remlicht afgeschermd	5.*.55
3	Remlicht glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijderd	5.*.55
2	Remlicht glas gerepareerd of bewerkt	5.*.55
3	Remlicht lichtoppervlak >25% afgenomen	5.*.55
3	Remlicht ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
2	Remlicht schakelaar ondeugdelijk	5.*.55
4	Remlichten (alle) werken niet	5.*.55
3	Remlicht werkt niet (goed)	5.*.55

Kleur en plaatsing

2	Remlichten; aantal niet juist volgens voorschriften	5.*.51
3	Remlichten asymmetrische plaatsing t.o.v. midden	5.*.55
3	Remlicht kleur wijkt af of niet toegestaan	5.*.53
2	Derde remlicht niet juist aangebracht	5.*.51
2	Remlichten niet van gelijke grootte/sterkte/kleur	5.*.55
3	Remlichten ontbreken	5.*.51

Richtingaanwijzers /waarschuwingsknipperlichten

Toestand en werking

3	Richtingaanwijzers afgeschermd	5.*.55
2	Richtingaanwijzers optisch of akoestisch signaal ontbreekt of defect	5.*.62
3	Richtingaanwijzers en glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijderd	5.*.55
2	Richtingaanwijzers glas gerepareerd of bewerkt	5.*.55
2	Richtingaanwijzers, lichtoppervlak >25% afgenomen	5.*.55
3	Richtingaanwijzers ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
2	Richtingaanwijzers schakelaar ondeugdelijk	5.*.55
4	Richtingaanwijzers werkt niet (goed)	5.*.55
3	Zijrichtingaanwijzer(s) werkt niet (goed)	5.*.55
2	Waarschuwingsknipperlichten werken niet (goed)	5.*.55

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Kleur en plaatsing

2	Richtingaanwijzers; aantal niet juist volgens voorschriften	5.*.51
2	Richtingaanwijzers asymmetrische plaatsing t.o.v. midden	5.*.55
2	Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan	5.*.53
2	Richtingaanwijzer niet juist aangebracht	5.*.61
3	Richtingaanwijzers niet van gelijke grootte/sterkte/kleur	5.*.55
4	Richtingaanwijzers ontbreken	5.*.51
3	Zijrichtingaanwijzers niet zichtbaar	5.*.51
3	Zijrichtingaanwijzers glas gerepareerd, bewerkt of verwijderd	5.*.51

Stads- en (zij-)markeringslichten

2	Stadslicht kleur wijkt af of niet toegestaan	5.*.53
2	Stadslicht ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
2	Stadslicht niet volgens voorschriften	5.*.51
2	Stadslicht werkt niet (goed)	5.*.55
2	Stadslicht ontbreekt	5.*.51
2	Stadslicht afgeschermd	
2	(Zij-)markeringslicht kleur wijkt af of niet toegestaan	5.*.53
2	(Zij-)markeringslicht ondeugdelijk bevestigd	5.*.55
2	(Zij-)markeringslicht niet volgens voorschriften	5.*.51
2	(Zij-)markeringslicht werkt niet (goed)	5.*.55
2	(Zij-)markeringslichten ontbreken	5.*.51
2	(Zij-)markeringslichten glas gerepareerd, bewerkt of verwijderd	5.*.55
2	(Zij-)markeringslichten afgeschermd	5.*.55

Toegestane en niet toegestane lichten

Toegestane verlichting

2	Verlichting asymmetrisch t.o.v. het midden	5.*.59a
2	Verlichting; glas gerepareerd, bewerkt, beschadigd of verwijderd	5.*.59a
2	Verlichting; kleur niet volgens voorschriften	5.*.59
2	Verlichting ondeugdelijk bevestigd	5.*.59a
2	Verlichting niet van gelijke sterkte/grootte	5.*.59a
2	Verlichting niet juist aangebracht	5.*.61

Mistlichten voor

2	Mistlicht voor niet volgens voorschriften	5.*.59a
2	Mistlicht voor onjuist afgesteld	5.*.59b
2	Mistlicht voor optisch signaal ontbreekt of defect	5.*.62

Toegestane reflectie

2	Retroreflectie asymmetrisch t.o.v. het midden	5.*.59a
2	Retroreflectie kleur niet volgens voorschriften	5.*.59
2	Retroreflectie ondeugdelijk bevestigd	5.*.59a
2	Retroreflectie niet volgens voorschriften	5.*.59a
2	Contourmarkering niet volgens voorschriften	5.*.57
2	Lijnmarkering niet volgens voorschriften	5.*.57

Niet toegestaan

2	Lichten/objecten in voertuig stralen licht naar buitenzijde	5.*.65
2	Voertuig is voorzien van niet toegestane knipperende lichten	5.*.64
2	Voertuig voorzien van niet toegestane lichten	5.*.65
2	Voertuig voorzien van niet toegestane retroreflectoren	5.*.65

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

Verbindingen

Koppelinrichting algemeen

Toestand

- 4 Koppelinrichting gescheurd/gebroken/vervormd 5.*.66
- 5 Achtertraverse gescheurd/gebroken/ vervormd 5.*.66
- 4 Koppeling raakt wegdek 5.*.66
- 4 Koppelinrichting overmatig gesleten 5.*.66
- 4 Losbreekinrichting en hulpkoppeling aanwezig aanhangwagen 5.*.66

Bevestiging

- 4 Koppelinrichting niet deugdelijk bevestigd 5.*.66
- 4 Achtertraverse niet deugdelijk bevestigd 5.*.66

Roestschade

- 4 Koppelinrichting door corrosie aangetast 5.*.66
- 3 Roestschade achtertraverse/profielen 5.*.66
- 4 Roestschade achtertraverse/profielen (>25%) 5.*.66
- 3 Roestschade trekdriehoek/trekboom/profielen 5.*.66
- 4 Roestschade trekdriehoek/trekboom/profielen (>25%) 5.*.66

Trek driehoek

- 4 Trek driehoek ernstig gescheurd/gebroken/overmatig gesleten 5.*.66
- 3 Trek driehoek gescheurd 5.*.66
- 4 Trek driehoek ondeugdelijk bevestigd/overmatige speling 5.*.66
- 4 Trek driehoek te veel vervormd 5.*.66

Koppelingskogel

- 4 Koppelingskogel te veel gesleten 5.*.67

Koppeling

- 4 Koppeling te veel gesleten (driewieler) 5.*.66

Vangmuilkoppeling

- 4 Axiale speling trekstang lagering in achterbalk 5.*.68
- 4 Radiale speling trekstang lagering in achterbalk 5.*.68
- 4 Bevestiging en borging trekstang ondeugdelijk/ontbreekt 5.*.68
- 4 Koppelingspen te veel gesleten 5.*.68
- 3 Onderste lagerbus zit los/bevestiging is uitgeslagen 5.*.68
- 3 Opwaartse speling pen te groot 5.*.68
- 3 Radiale speling in onderste bus te groot 5.*.68
- 4 Sluit- en borginrichting werkt niet goed 5.*.68
- 4 Sterkte of functioneren koppeling aangetast 5.*.68

Vangmuilkoppeling personenauto

- 4 Axiale speling trekstang lagering in achterbalk 5.*.67
- 4 Radiale speling trekstang lagering in achterbalk 5.*.67
- 4 Koppelingspen te veel gesleten 5.*.67
- 3 Onderste lagerbus zit los/bevestiging is uitgeslagen 5.*.67
- 3 Opwaartse speling pen te groot 5.*.67
- 3 Radiale speling in onderste bus te groot 5.*.67
- 4 Sluit- en borginrichting werkt niet goed 5.*.67
- 4 Sterkte of functioneren koppeling aangetast 5.*.67
- 4 Ingelast trekoogbus 5.*.68

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

- 5 Trekoog gescheurd/vervormd 5.*.68
- 5 Trekoog hersteld door lassen/oplassen 5.*.68
- 4 Trekoog te veel gesleten 5.*.68

Schotelkoppeling

Toestand

- 4 Koppelingsinrichting niet voorzien van borginrichting 5.*.69
- 4 Sluit-/borginrichting schotelkoppeling functioneert niet goed 5.*.69
- 3 Onvlakheid schotelkoppeling te groot 5.*.69
- 4 Speling sluitinrichting schotelkoppeling te groot 5.*.69

Bevestiging

- 4 Schotelkoppeling ondeugdelijk bevestigd 5.*.69

Opleggerkoppeling

Toestand

- 4 Koppelingspen te veel gesleten 5.*.69
- 4 Koppelingsplaat te veel gesleten 5.*.69
- 3 Koppelingsplaat beschadigd/vervormd 5.*.69

Bevestiging

- 4 Opleggerkoppeling ondeugdelijk bevestigd 5.*.69
- 3 Eén van meerdere bevestigingsbouten/moeren zitten los 5.*.69

Roestschade

- 3 Roestschade ondersteuningsprofielen opleggerkoppeling 5.*.69
- 4 Roestschade ondersteuningsprofielen opleggerkoppeling (>50%) 5.*.69

Bijzondere constructies AHW

- 3 Extra koppeling aanhangwagen niet volgens voorschriften 5.*.70
- 5 Achtertraverse gescheurd/gebroken/ vervormd 5.*.70
- 4 Achtertraverse niet deugdelijk bevestigd 5.*.70
- 3 Roestschade achtertraverse/profielen 5.*.70
- 4 Roestschade achtertraverse/profielen (>25%) 5.*.70

Diversen

Claxon en geluidsignaalinrichting

- 2 Geluidssignaalinrichting niet volgens voorschriften 5.*.71
- 2 Claxon werkt niet/ontbreekt 5.*.71
- 2 Claxon werkt niet goed 5.*.71
- 2 Toonhoogte claxon niet vast 5.*.71
- 2 Waarschuwingsinrichting eCall-boordsysteem geeft defect aan 5.*.71

Eisen taxi

Inrichting

- 3 Aantal stoelen/banken is groter dan op het document 5.*.75
- 3 Doorgang naar deur onvoldoende 5.*.75
- 3 Doorgang naar uitgang wordt belemmerd 5.*.75
- 2 Inrichting taxi of OV auto komt niet overeen met het document 5.*.74
- 3 Kabel noodhamertje niet lang genoeg 5.*.76
- 3 Noodhamertje niet aanwezig 5.*.76
- 4 Nooduitgang in dak niet aanwezig 5.*.76

Keuringsaspectenlijst steekproeven APK

OS-APK-024

- | | | |
|---|---|--------|
| 3 | Nooduitgang in het dak niet te openen (van binnen/van buiten) | 5.*.76 |
| 3 | Schuifdeur kan niet worden geopend d.m.v. tweede deurgreep | 5.*.76 |

Bevestigingsstelsel en gordels

- | | | |
|---|--|--------|
| 3 | Bevestigingsmiddelen en gordels beschadigd | 5.*.78 |
| 4 | Bevestigingsstelsel/gordels rolstoel niet aanwezig | 5.*.78 |
| 4 | Geen goedwerkende sluiting bevestigingsmiddel en gordel | 5.*.78 |
| 4 | Rails/vastzetsysteem voor bevestiging rolstoel ondeugdelijk | 5.*.78 |
| 4 | Vastzetsysteem niet te bevestigen op bevestigingspunt | 5.*.78 |
| 4 | Vergrendelinrichting niet met hand te bedienen/functioneert niet | 5.*.78 |

Ligplaats

- | | | |
|---|--|--------|
| 3 | Ligplaats niet voorzien van vastzetinrichting t.b.v. draagbaar | 5.*.79 |
| 3 | Veiligheidsvoorziening passagiersligplaats ontbreekt/defect | 5.*.79 |

Adviespunten

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | AC1 |
| 1 | Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont | AC2 |
| 1 | Roestshade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafname | AC3 |
| 1 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm | AC4 |
| 1 | Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | AC5 |

Opmerkingen

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | Afgedekt onderdeel niet beoordeeld 5.1b.3 | OP1 |
| 1 | Controle alle brandstoffen niet mogelijk 5.*.9 | OP2 |

Reparatieadviespunten

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | Waarschuwinginrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect aan | RA1 |
| 1 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen | RA2 |
| 1 | Waarschuwinginrichting stabiliteitscontrolesysteem geeft defect aan | RA3 |
| 1 | Waarschuwinginrichting controlesysteem bandenspanning geeft defect aan | RA4 |
| 1 | Waarschuwinginrichting elektronische stuurbevestiging geeft defect aan | RA5 |
| 1 | Waarschuwinginrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan | RA6 |
| 1 | Waarschuwinginrichting elektronisch remsysteem geeft defect aan | RA7 |
| 1 | Waarschuwinginrichting eCall-boordsysteem geeft defect aan | RA8 |